

1.pielikums
Iepirkuma procedūras nolikumam
“Par autobusu motoru cilindru galvu remonta
pakalpojumu nodrošināšanu”
identifikācijas Nr. RS/2019/13

Tehniskā specifikācija

Pakalpojuma ietvaros jāveic sekojoši darbi, pamatojoties uz Pasūtītāja pieprasījumiem:

Apraksts	Cilindru galvas marka/modelis																				
	MAN D0826LOH18			MAN D2866LOH25			MAN D2866LOH27			MB OM457HLA			MB OM904			MB OM926/906			MB OM447HLA		
Darbs	sk.			sk.			sk.			sk.			sk.			sk.			sk.		
mazgāšana	1			1			1			1			1			1			1		
izjaukšana	1			1			1			1			1			1			1		
defektēšana	1			1			1			1			1			1			1		
galvas dzesēšanas šķidrums telpas hermētiskuma pārbaude	1			1			1			1			1			1			1		
vārstu vadīklas nomaiņa ar atstarpes nodrošinājumu vārstam	4			2			4			4			12			18			2		
plaknes slīpēšana	1			1			1			1			1			1			1		
vārsta ligzdas - vārsta kompleksaprāde	4			2			4			4			16			18			2		
vārstu ligzdas nomaiņa	4			2			4			4			16			18			2		
salikšana	1			1			1			1			1			1			1		
sprauslas čaulas blīvumijas nomaiņa										1			4			6					
Rezerves daļas	sk.			sk.			sk.			sk.			sk.			sk.			sk.		
vārsts IN	2			1			2			2			8			12			1		
vārsts EX	2			1			2			2			4			6			1		
vārsta ligzdas materiāls	2			1			2			2			16			18			2		
vārstu vadīkla	4			2			4			4			12			18			2		

vārstu blīvslēgs	4		2		4		4		12		18		2	
sprauslas čaulas blīvgumija							1		4		6			
augš. paplāksne	4		2		4		4		12		18		2	
paplāksne zem atsperes	4		2		4		4		12		18		2	
sprosts	8		4		8		8		24		36		4	
vārsta atsperē	4		2		4		4		24		36		2	

Dzinējs MAN D2866LOH27	
sprauslas čaulas konstrukcijas maiņa (t.sk.: čaulas un blīvējuma izgatavošana un nomaiņa) uz vienu cilindru	

Dzinēji MAN D0826LOH18, MAN D2866LOH25, MAN D2866LOH27, MB OM457HLA, MB OM904, MB OM926/906, MB OM447HLA	
1) vārsta kāta gala slīpēšana	
2) vītņu remonts 1 vieta	
3) presēto korķu remonts (izgatavošana, nomaiņa) 1 vieta	
4) dziļas korozijas vietas apkārt dzesēšanas kanāla remonts (kuru nevar novērst ar plaknes slīpēšanu) 1 vieta	

Remonta veikšanā Izpildītājam jāizmanto oriģinālās rezerves daļas.

Pēc pasūtītāja atsevišķa pieprasījuma, Izpildītājam jāveic Tehniskajā specifikācijā neparedzēti ar motora cilindru galvu remontu saistīti darbi. Konkrētas šo darbu izmaksas tiek noteiktas Pusēm vienojoties, ņemot vērā, ka par darba stundām Izpildītājam tiek maksāts atbilstoši finanšu piedāvājumā norādītajām stundas izmaksām, bet Izpildītāja piedāvātā cena materiāliem un rezerves daļām nedrīkst vairāk kā par 10 % (desmit procentiem) pārsniegt attiecīgā materiāla un rezerves daļas vidējo tirgus cenu.

Izpildītājs nodrošina 2 (divi) gadu garantiju veiktajam remontam, tā ietvaros izmantotajiem materiāliem un rezerves daļām.

3. pielikums
Iepirkuma procedūras nolikumam
“Par autobusu motoru cilindru galvu remonta
pakalpojumu nodrošināšanu”
identifikācijas Nr. RS/2019/13

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
IEPIRKUMA PROCEDŪRAI
Par autobusu motoru cilindru galvu remonta
pakalpojumu nodrošināšanu**

Pretendenta nosaukums _____

Apraksts	Cilindru galvas marka/modelis																				
	MAN D0826LOH18			MAN D2866LOH25			MAN D2866LOH27			MB OM457HLA			MB OM904			MB OM926/906			MB OM447HLA		
Darbs	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa
mazgāšana	1			1			1			1			1			1			1		
izjaukšana	1			1			1			1			1			1			1		
defektēšana	1			1			1			1			1			1			1		
galvas dzesēšanas šķidruma telpas hermētiskuma pārbaude	1			1			1			1			1			1			1		
vārstu vadīklas nomaina ar atstarpes nodrošinājumu vārstam	4			2			4			4			12			18			2		
plaknes slīpēšana	1			1			1			1			1			1			1		
vārsta ligzdas - vārsta kompleksaprāde	4			2			4			4			16			18			2		
vārstu ligzdas nomaina	4			2			4			4			16			18			2		
salikšana	1			1			1			1			1			1			1		
sprauslas čaulas blīvgumijas nomaina										1			4			6					
Rezerves daļas	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa
vārsts IN	2			1			2			2			8			12			1		

vārsts EX	2		1		2		2		4		6		1	
vārsta ligzdas materiāls	2		1		2		2		16		18		2	
vārstu vadītāja	4		2		4		4		12		18		2	
vārstu blīvslēgs	4		2		4		4		12		18		2	
sprauslas čaulas blīvģumija							1		4		6			
augš. paplāksne	4		2		4		4		12		18		2	
paplāksne zem atsperes	4		2		4		4		12		18		2	
sprosts	8		4		8		8		24		36		4	
vārsta atspere	4		2		4		4		24		36		2	
Kopā bez PVN EUR														

Dzinējs MAN D2866LOH27	Cena bez PVN EUR
sprauslas čaulas konstrukcijas maiņa (t.sk.: čaulas un blīvģjuma izgatavošana un nomaģņa) uz vienu cilindru	

Dzinģji MAN D0826LOH18, MAN D2866LOH25, MAN D2866LOH27, MB OM457HLA, MB OM904, MB OM926/906, MB OM447HLA	Cena bez PVN EUR
1) vārsta kāta gala slģpģšana	
2) vģtģnu remonts 1 vieta	
3) presģto korģku remonts (izgatavoģšana, nomaģņa) 1 vieta	
4) dziģas korozģjas vietas apkģrt dzesģģšanas kanģla remonts (kuru nevar novģrst ar plaknes slģpģģšanu) 1 vieta	

Pavisam kopģ (visiem augstģk norģdģtajiem darģbiem un rezerves daģu veidiem) EUR bez PVN _____

Specifģkģcijģ neparedzģto remontdarbu veikģšanas stundas cena EUR (bez PVN) _____

 Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesģbģm (vai pretendenta pilnvarotģs personas) vģrds, uzvģrds, amats , paraksts