

1.pielikums  
Iepirkuma procedūras nolikumam  
“Par autobusu motoru cilindru galvu remonta  
pakalpojumu nodrošināšanu”  
identifikācijas Nr. RS/2020/9

### Tehniskā specifikācija

Pakalpojuma ietvaros jāveic sekojoši darbi, pamatojoties uz Pasūtītāja pieprasījumiem:

Apraksts	Cilindru galvas marka/modelis																				
	MAN D0826LOH18 MAN D0836LOH02			MAN D2866LOH25			MAN D2866LOH27			MB OM457HLA			MB OM904			MB OM926/906			MB OM447HLA		
Darbs	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa
izjaukšana	1			1			1			1			1			1			1		
defektēšana	1			1			1			1			1			1			1		
vārstu vadīklas nomaina ar atstarpes nodrošinājumu vārstam	4			2			4			4			12			18			2		
plaknes slīpēšana	1			1			1			1			1			1			1		
vārsta ligzdas - vārsta kompleksapstrāde	4			2			4			4			16			18			2		
salikšana	1			1			1			1			1			1			1		
sprauslas čaulas blīvģumijas nomaina										1			4			6					
<b>Rezerves daļas</b>	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa
vārsts IN	2			1			2			2			8			12			1		
vārsts EX	2			1			2			2			4			6			1		
vārstu vadīkla	4			2			4			4			12			18			2		
vārstu blīvģslēģs	4			2			4			4			12			18			2		
sprauslas čaulas blīvģumija										1			4			6					
augģ. paplāksne	4			2			4			4			12			18			2		
paplāksne zem atsperes	4			2			4			4			12			18			2		
sprosts	8			4			8			8			24			36			4		
vārsta atspere	4			2			4			4			24			36			2		

Kopā bez PVN, EUR							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

***Darbi, kuri veicami pēc nepieciešamības, vai pēc pieprasījuma***

<b><i>Dzinējs MAN D2866LOH27</i></b>	
<i>sprauslas čaulas konstrukcijas maiņa (t.sk.: čaulas un blīvējuma izgatavošana un nomaiņa) uz vienu cilindru</i>	

<b><i>Dzinēji MAN D0826LOH18, MAN D2866LOH25, MAN D2866LOH27, MB OM457HLA, MB OM904, MB OM926/906, MB OM447HLA</i></b>	
<i>1) mazgāšana (atkarīgi no netīruma pakāpes un izmēra)</i>	
<i>2) galvas dzesēšanas šķidrums telpas hermētiskuma pārbaude (atkarīgi no markas-modeļa)</i>	
<i>3) vārstu ligzdas nomaiņa (atkarīgi no diametra)</i>	
<i>4) vārsta ligzdas materiāls (atkarīgi no materiāla un diametra) 1gb.</i>	
<i>5) vārsta kāta gala slīpēšana</i>	
<i>6) vītņu remonts 1 vieta</i>	
<i>7) presēto korķu remonts (izgatavošana, nomaiņa) 1 vieta</i>	
<i>8) dziļas korozijas vietas apkārt dzesēšanas kanāla remonts (kuru nevar novērst ar plaknes slīpēšanu) 1 vieta</i>	
<i>9) uz nestandartiem darbiem cenas ir pēc vienošanas</i>	

Remonta veikšanā Izpildītājam jāizmanto oriģinālās rezerves daļas.

Pēc pasūtītāja atsevišķa pieprasījuma, Izpildītājam jāveic Tehniskajā specifikācijā neparedzēti ar motora cilindru galvu remontu saistīti darbi. Konkrētas šo darbu izmaksas tiek noteiktas Pusēm vienojoties, ņemot vērā, ka par darba stundām Izpildītājam tiek maksāts atbilstoši finanšu piedāvājumā norādītajām stundas izmaksām, bet Izpildītāja piedāvātā cena materiāliem un rezerves daļām nedrīkst vairāk kā par 10 % (desmit procentiem) pārsniegt attiecīgā materiāla un rezerves daļas vidējo tirgus cenu.

Izpildītājs nodrošina 2 (divi) gadu garantiju veiktajam remontam, tā ietvaros izmantotajiem materiāliem un rezerves daļām.

3. pielikums  
Iepirkuma procedūras nolikumam  
“Par autobusu motoru cilindru galvu remonta  
pakalpojumu nodrošināšanu”  
identifikācijas Nr. RS/2020/3

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  
IEPIRKUMA PROCEDŪRAI  
Par autobusu motoru cilindru galvu remonta  
pakalpojumu nodrošināšanu**

Pretendenta nosaukums \_\_\_\_\_

Apraksts	Cilindru galvas marka/modelis																				
	MAN D0826LOH18 MAN D0836LOH02			MAN D2866LOH25			MAN D2866LOH27			MB OM457HLA			MB OM904			MB OM926/906			MB OM447HLA		
Darbs	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa
izjaukšana	1			1			1			1			1			1			1		
defektēšana	1			1			1			1			1			1			1		
vārstu vadīklas nomaina ar atstarpes nodrošinājumu vārstam	4			2			4			4			12			18			2		
plaknes slīpēšana	1			1			1			1			1			1			1		
vārsta ligzdas - vārsta kompleksaprāde	4			2			4			4			16			18			2		
salikšana	1			1			1			1			1			1			1		
sprauslas čaulas blīvgumijas nomaina													1			4			6		
Rezerves daļas	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa	sk.	cena	summa
vārsts IN	2			1			2			2			8			12			1		
vārsts EX	2			1			2			2			4			6			1		
vārstu vadītā	4			2			4			4			12			18			2		
vārstu blīvslēgs	4			2			4			4			12			18			2		
sprauslas čaulas blīvgumija													1			4			6		
augš. paplāksne	4			2			4			4			12			18			2		

apblāksne zem atsperes	4		2		4		4		12		18		2	
sprosts	8		4		8		8		24		36		4	
vārsta atspere	4		2		4		4		24		36		2	
Kopā bez PVN, EUR														

***Darbi, kuri veicami pēc nepieciešamības, vai pēc pieprasījuma***

<b><i>Dzinējs MAN D2866LOH27</i></b>	<b><i>Cena EUR bez PVN</i></b>
<i>sprauslas čaulas konstrukcijas maiņa (t.sk.: čaulas un blīvējuma izgatavošana un nomaina) uz vienu cilindru</i>	

<b><i>Dzinēji MAN D0826LOH18, MAN D2866LOH25, MAN D2866LOH27, MB OM457HLA, MB OM904, MB OM926/906, MB OM447HLA</i></b>	<b><i>Cena EUR bez PVN</i></b>
<i>1) mazgāšana (atkarīgi no netīruma pakāpes un izmēra)</i>	
<i>2) galvas dzesēšanas šķidrums telpas hermētiskuma pārbaude (atkarīgi no markas-modeļa)</i>	
<i>3) vārstu ligzdas nomaina (atkarīgi no diametra)</i>	
<i>4) vārsta ligzdas materiāls (atkarīgi no materiāla un diametra) 1 gb.</i>	
<i>5) vārsta kāta gala slīpēšana</i>	
<i>6) vītņu remonts 1 vieta</i>	
<i>7) presēto korķu remonts (izgatavošana, nomaina) 1 vieta</i>	
<i>8) dziļas korozijas vietas apkārt dzesēšanas kanāla remonts (kuru nevar novērst ar plaknes slīpēšanu) 1 vieta</i>	
<i>9) uz nestandartiem darbiem cenas ir pēc vienošanas</i>	

**Pavisam kopā** (visiem augstāk norādītajiem darbiem un rezerves daļu veidiem) EUR bez PVN \_\_\_\_\_

Specifikācijā neparedzēto remontdarbu veikšanas stundas cena EUR (bez PVN) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām (vai pretendenta pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, amats, paraksts