

Transportlīdzekļa novērtēšanas akts Nr. 50

Rīgā,

2022.g.14.februāris

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"

Izpildītājs: Sia''AZ Eksperts''

Reģ.nr.: 40003619950

Reģ. Nr.: 40003596145

Adrese: juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067
biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga LV-1035

Adrese: Ķengaraga iela 1 Rīga.

Vērtēšanas mērķis: Tirgus vērtības noteikšana


Transportlīdzekļa novērtējums veikts, pamatojoties uz tirgus vērtības analīzi, transportlīdzekļa likviditāti uz novērtēšanas brīdi un reālo tirgus situāciju Latvijas Republikā. Apsekošanas brīdī tiek novērtēts transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un vizuālie defekti. Vērtējot pieņemts, ka nav īpašu apstākļu, kas pazemina transportlīdzekļa vērtību un varētu tikt atklāti ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm.

Vērtējamais objekts

PNA akta Nr.: 50
Transportl. apskates vieta: Kleistu iela 28 Rīga
Transportl. valdītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"
Valsts reģistrācijas Nr.: FS2238
Modelis, marka: CITROEN JUMPER
Izlaiduma gads: 21.12.2005
Motors: Dīzeļdegviela
Šasijas Nr.: VF7ZCPMNC17726970
Nobraukums (km): 267057
Nākošā TA: 10.02.2022
Krāsa: Sarkana


Aprīkojums un komplektācija:

☐	El. paceļami logi	☐	Pilnpiedziņa
☐	El. regulējami sēdekļi	☐	TV
☐	Apsildāmi spoguļi	☐	Koka apdare
☐	El. regulējami spoguļi	☐	Ādas apdare
☐	Apsildāmi sēdekļi	☐	Info sistēma
☐	Sporta sēdekļi	☐	Hands-free
☐	Klimatkontrolle	☐	Jumta slīdes
☐	Kruīzkontrolle	☐	Piekabes āķis
☒	Kondicionieris	☒	Tonēti stikli
☐	Xenon gaismas	☐	Autonom. apsilde
☒	A M ātrumkārba	☒	ABS
☒	Stereo iekārta	☒	AirBag
☐	CD	☐	Lūka
☐	Signalizācija	☐	El. lūka
☐	Imobilaizers	☐	Vieglmetāla diski
☐	Marķējums	☐	Ādas salons
☒	Centrālā atslēga	☐	Mīklas lukturi
☒	Stūres pastiprinātājs	☐	Pusādas salons
☐	Multi stūre	☐	Parktronic
☐	ETS	☒	Kravas nodalījuma lūka



Pielikums Transportlīdzekļa novērtēšanas aktam

TRANSPORTLĪDZEKĻA FOTOGRĀFIJAS



The image consists of two photographs. The top photograph shows the interior of a red truck's cab. The view is from the driver's side, looking towards the front. A black steering wheel is visible, along with a dashboard that includes a radio and several air vents. A black seat is in the foreground, and a black seatbelt is visible. The truck is parked in a lot with other vehicles and trees in the background. The bottom photograph shows the exterior of the truck, focusing on the front bumper and the lower part of the body. The bumper is black and appears to be made of plastic. The body of the truck is made of metal and is heavily rusted and damaged, particularly around the bumper area. The truck is parked on a surface covered with snow and dirt.

D.2.	Tips	ZP	
	Variants	C8	
	Versija	LH40	
P.1.	Pilna masa (kg)	3500	
G	Pašmasa (kg)	2300	
I	Izdota	21.12.2005.	CSDD Rīga
J	Kategorija	N1	Q
K	Tipa apstiprinājuma Nr	LV*5/23*H1*0040*01	Jauda/svars(kW/kg)
P.1.	Motora tilpums (cm3)	2800	P2.
P.3.	Degviela	Dīzeldegviela	Jauda (kW)
R	Krāsa	Sarkana	
S.1.	Sēdvietas	3	S.2. Sīdvietas
(Y)	Veids	Kravas furgons	
B5;			
(Z)	Piezīmes	**	
**			
**			



Alh




Handwritten signature



TRANSPORTLĪDZEKĻA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA	
LV	
A	Reģistrācijas numurs FS2238
B	1. reģistrācijas datums 21.12.2005.
H	Derīgā līdz **
D1.	Marka CITROEN
D3.	Modelis JUMPER
E	VIN VF7ZCPMNC17726970
	C.1.1. SIA RĪGAS SATIKSME
	C.1.2. **
	C.1.3. RĪGA
	KLEISTU 28
	**
	SIA RĪGAS SATIKSME
	C.2.1. **
	C.2.2. **
AD 0805573	
0805573	
AD	



ADH



Piezīmes:

- Nav veikta ikgadējā tehniskā apskate.
- Būtiska virsbūves korozija. Ekonomiski nepamatoti veikt virsbūves atjaunošanas darbus.
- Tehniskās apskates laikā konstatēti būtiski ritošas daļas un virsbūves defekti.
- Vērtība noteikta kā metāllūžņu cena un turpmāk izmantojamo detaļu vērtība.

SLĒDZIENS

Ņemot vērā transportlīdzekļa vizuālo apskati un apskates protokolā minētos defektus, kā arī iespējamās remonta izmaksas un reālo tehnisko stāvokli, būtiski samazināta transportlīdzekļa tirgus vērtība.

Tirgus vērtība: **400.00 EUR** (Četri simti *euro*, 00 centi), bez 21% PVN

Ātrās realizācijas vērtība: ____ **EUR** (____ *euro*, ____ centi), bez 21% PVN

Vērtējums derīgs 45 dienas, ar iespēju pagarināt šo termiņu līdz 120 dienām no novērtēšanas dienas bez saskaņošanas ar Izpildītāju.

Novērtēšanas akts nav paredzēts nodošanai personām, kuras nav saistītas ar novērtējamo īpašumu.

Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts
(Sertifikāts LTAB AA Nr.260)

A. Ulmanis