

## Transportlīdzekļa novērtēšanas akts Nr. 47

Rīgā,

2021.g.29.oktobris

*Pasūtītājs:* Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"

*Izpildītājs:* Sia''AZ Eksperts''

*Reģ.nr.:* 40003619950

*Reģ. Nr.:* 40003596145

*Adrese:* juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067  
biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga LV-1035

*Adrese:* Ķengaraga iela 1 Rīga.

*Vērtēšanas mērķis:* Tirgus vērtības noteikšana


Transportlīdzekļa novērtējums veikts, pamatojoties uz tirgus vērtības analīzi, transportlīdzekļa likviditāti uz novērtēšanas brīdi un reālo tirgus situāciju Latvijas Republikā. Apsekošanas brīdī tiek novērtēts transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un vizuālie defekti. Vērtējot pieņemts, ka nav īpašu apstākļu, kas pazemina transportlīdzekļa vērtību un varētu tikt atklāti ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm.

### Vērtējamais objekts

*PNA akta Nr.:* 47  
*Transportl. apskates vieta:* Ganību dambis Rīga  
*Transportl. valdītājs:* Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"  
*Valsts reģistrācijas Nr.:* GE7322  
*Modelis, marka:* MAZ 5551  
*Izlaiduma gads:* 23.10.2006  
*Motors:* 71 dīzeļdegviela  
*Šasijas Nr.:* Izrūsējis  
*Nobraukums (km):* 160466 fiksēts CSDD 17.07.2020  
*Nākošā TA:* 21.07.2021  
*Krāsa:* Dzeltēna sarkana

### Aprīkojums un komplektācija:

<input type="checkbox"/>	El. paceļami logi	<input type="checkbox"/>	Pilnpiedziņa
<input type="checkbox"/>	El. regulējami sēdekļi	<input type="checkbox"/>	TV
<input type="checkbox"/>	Apsildāmi spoguļi	<input type="checkbox"/>	Koka apdare
<input type="checkbox"/>	El. regulējami spoguļi	<input type="checkbox"/>	Ādas apdare
<input type="checkbox"/>	Apsildāmi sēdekļi	<input type="checkbox"/>	Info sistēma
<input type="checkbox"/>	Sporta sēdekļi	<input type="checkbox"/>	Hands-free
<input type="checkbox"/>	Klimatkontrolle	<input type="checkbox"/>	Jumta sliedes
<input type="checkbox"/>	Kruīzkontrolle	<input type="checkbox"/>	Piekabes āķis
<input type="checkbox"/>	Kondicionieris	<input type="checkbox"/>	Tonēti stikli
<input type="checkbox"/>	Xenon gaismas	<input type="checkbox"/>	Autonom. apsilde
<input checked="" type="checkbox"/>	M A M ātrumkārbā	<input type="checkbox"/>	ABS
<input type="checkbox"/>	Stereo iekārta	<input type="checkbox"/>	AirBag
<input type="checkbox"/>	CD	<input type="checkbox"/>	Lūka
<input type="checkbox"/>	Signalizācija	<input type="checkbox"/>	El. lūka
<input type="checkbox"/>	Imobilizērs	<input type="checkbox"/>	Vieglmetāla diski
<input type="checkbox"/>	Marķējums	<input type="checkbox"/>	Ādas salons
<input type="checkbox"/>	Centrālā atslēga	<input type="checkbox"/>	Miglas lukturi
<input checked="" type="checkbox"/>	X Stūres pastiprinātājs	<input type="checkbox"/>	Pusādas salons
<input type="checkbox"/>	Multi stūre	<input type="checkbox"/>	Parktronic
<input type="checkbox"/>	ETS	<input checked="" type="checkbox"/>	X Pacelama darba platforma



Pielikums Transportlīdzekļa novērtēšanas aktam

TRANSPORTLĪDZEKĻA FOTOGRĀFIJAS





*Handwritten signature or initials.*



*Alh*

Piezīmes:

- Nav veikta ikgadējā tehniskā apskate.
- Būtiska korozija.
- Nav veikta paceļamās platformas verifikācija.
- Nav iespējams iekļūt darbnīcas nodalījumā.

### SLĒDZIENS

Ņemot vērā transportlīdzekļa vizuālo apskati un apskates protokolā minētos defektus, kā arī iespējamās remonta izmaksas un reālo tehnisko stāvokli, būtiski samazināta transportlīdzekļa tirgus vērtība.

---

*Tirgus vērtība:* **1'600.00 EUR** (viens tūkstotis seši simti *euro*, 00 centi), bez 21% PVN


*Ātrās realizācijas vērtība:* **1'391.00 EUR** (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit viens *euro*, 00 centi), bez 21% PVN

---

Vērtējums derīgs 45 dienas, ar iespēju pagarināt šo termiņu līdz 120 dienām no novērtēšanas dienas bez saskaņošanas ar Izpildītāju.

Novērtēšanas akts nav paredzēts nodošanai personām, kuras nav saistītas ar novērtējamo īpašumu.

Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts  
(Sertifikāts LTAB AA Nr.260)



A. Ulmanis