


## ŠĶĒLUMS 1 - 1



### PIEZĪMES

- Šķēluma 1 - 1 izvietojumu plānā skatīt lapā BK-2.
  - Metāla skapi sienas pusē balsta uz bedres malas ~ 5 cm (skatīt zīmējumu).
- Pārējās vietās skapi balsta uz tērauda sijām.

			Objekts: <b>Rīgas satiksmes autobusu parks</b>					
Dat.			Adrese: <b>Lāčplēša iela 79, Rīga, LV-1011</b>					
25. 02. 2021.			Pasūtītājs: <b>Rīgas satiksme</b>			Stādīja		
V. Uzvārds			Paraksts			Lapa		
Izstrādāja			K. Briedis			BK		
						4		
Rasējums: <b>ŠĶĒLUMS 1 - 1</b>						Past. nr.		
						Arhīva nr.		
						Mērogs		
						1:20		