


1.TP Ganību dambis iela (1 stāva plāns) 0100 014 0114 004

Nr Gaisa kalorifers  
Nr Gaisa aizskars

Izstrādāja	R.Gaļins			1.TP Ganību dambis iela 32 ēka 0100 014 0114 004		
Pārbaudīja						
				Depo mehāniskais cehs		
				Mērogs	Lapa	Lapas
					1	2




Nr Gaisa kalonifers

Nr Gaisa aizskars

1.TP Ganību dambis iela (1 stāva plāns) 0100 014 0114 026

Izstrādāja	R.Gaļins			1.TP Ganību dambis iela 32 ēka 0100 014 0114 026	Mērogs	Lapa	Lapas
Pārbaudīja						2	2
				Angārs -darbnīca			




Nr Gaisa kalorifers

Nr Gaisa aizskars

Jelgavas 37 (1 stāvs) 0100 054 0001 001

Izstrādāja	R.Galins			2.TP Jelgavas iela 37 ēka 0100 054 0001 001		
Pārbaudīja						
				Depo mehāniskais cehs		
				Mērogs	Lapa	Lapas
					1	1

3.TD Fridriķa iela 2 (1 stāva plāns) 0100 048 0095 001




- Nr

 Gaisa kalorifers
- Nr

 Gaisa aizskars

Izstrādāja	R.Gaļins			3.TD Fridriķa iela 2 ēka 0100 048 0095 001	Mērogs	Lapa
Pārbaudīja						Lapas
				Depo ēka		

5.TD Brīvības iela 191 (1 stāva plāns) 0100 026 0126 001



- Nr


Gaisa kalorifers
- Nr

Gaisa aizskars
- Nr

Gaisa sildītājs ar ārēju gaisa ieplūdi

Izstrādāja	R.Gaļins			5.TD Brīvības iela 191 ēka 0100 026 0126 001	Mērogs	Lapa
Pārbaudīja						1
				SRD tramvaju remonta cehs.	Lapas 10	

5.TD Brīvības iela 191 (1 stāva plāns) 0100 026 0126 008




- Nr

Gaisa kalorifers
- Nr

Gaisa aizskars
- .
- .

Izstrādāja	R.Gaļins			5.TD Brīvības iela 191 ēka 0100 026 0126 008	Mērogs	Lapa	Lapas
Pārbaudīja						2	10
				SRD. Smēde			

5.TD Brīvības iela 191 (1 stāva plāns) 0100 026 0126 009



- Nr


Gaisa kalorifers
- Nr

Gaisa aizskars
- Nr

Gaisa sildītājs ar ārēju gaisa ieplūdi

Izstrādāja	R.Gaļins			5.TD Brīvības iela 191 ēka 0100 026 0126 009	Mērogs	Lapa
Pārbaudīja						3
				SRD tramvaju apkopes un remonta darbnīca	Lapas 10	

5.TD Brīvības iela 191 (2 stāva plāns) 0100 026 0126 009



- Nr


Gaisa kalorifers
- Nr

Gaisa aizskars
- Nr

Gaisa sildītājs ar ārēju gaisa ieplūdi

				5.TD Brīvības iela 191 ēka 0100 026 0126 009	Mērogs	Lapa
Izstrādāja	R.Gaļins					4
Pārbaudīja				SRD tramvaju apkopes un remonta darbnīca 2 stāvs		







Nr Gaisa kalorifers  
Nr Gaisa aizskars

5.TD Brīvības iela 191 (1 stāva plāns) 0100 026 0126 010

Izstrādāja	R.Galins			5.TD Brīvības iela 191 ēka 0100 026 0126 010.	Mērogs	Lapa
Pārbaudīja						Lapas
				Tramvaju apkopes unSRD rem. darbnīcas		




**Nr** Gaisa kalorifers

**Nr** Gaisa aizsvars

**Nr** Gaisa sildītājs ar ārēju gaisa ieplūdi

				5.TD Brīvības iela 191 ēka 0100 026 0126 011	Mērogs	Lapa	Lapas
Izstrādāja	R.Gaļins					6	10
Pārbaudīja							
				Tramvaju tehn. apskates un mazgāšanas cehs			

5.TD Brīvības iela 191 (1 stāva plāns) 0100 026 0126 023




- Nr

Gaisa kalorifers
- Nr

Gaisa aizskars

Izstrādāja	R.Gaļins			5.TD Brīvības iela 191 ēka 0100 026 0126 023	Mērogs	Lapa
Pārbaudīja						Lapas
				SRD tramvaju remonta cehs		

5.TD Brīvības iela 191 (2 stāva plāns) 0100 026 0126 030



- Nr


Gaisa kalorifers
- Nr

Gaisa aizskars
- Nr

Gaisa sildītājs ar ārēju gaisa ieplūdi

Izstrādāja	R.Gaļins			5.TD Brīvības iela 191 ēka 0100 026 0126 030	Mērogs	Lapa	Lapas
Pārbaudīja						8	10
				SRD tramvaju apkopes un remonta darbnīcas (1.stāvs)			

5.TD Brīvības iela 191 (2 stāva plāns) 0100 026 0126 030



- Nr


Gaisa kalorifers
- Nr

Gaisa aizskars
- Nr

Gaisa sildītājs ar ārēju gaisa ieplūdi


				5.TD Brīvības iela 191 ēka 0100 026 0126 030	Mērogs	Lapa
Izstrādāja	R.Gaļins					9
Pārbaudīja						10
				SRD tramvaju apkopes un remonta darbnīcas (2. stāvs)		

5.TD Brīvības iela 191 (1 stāva plāns) 0100 026 0126 023



 Griestu ventilators


Izstrādāja	R.Gaļins			5.TD Brīvības iela 191 ēka 0100 026 0126 023	Mērogs	Lapa
Pārbaudīja						Lapas
				SRD tramvaju remonta cehs (griestu ventilatori)		
					10	10



Nr Gaisa kalorifers  
Nr Gaisa aizskars

**Kleistu 28 (1 stāvs) 0100 080 0916 001**

Izstrādāja	R.Gaļins			6.AP Kleistu iela 28 ēka 0100 080 0916 001		Mērogs	Lapa
Pārbaudīja							Lapas
				Remonta cehs			1
							4




Nr Gaisa kalorifers

Nr Gaisa aizskars

Kleistu 28 (1 stāvs) 0100 080 0916 002

Izstrādāja	R.Galins			6.AP Kleistu iela 28 ēka 0100 080 0916 002		Mērogs	Lapa
Pārbaudīja							Lapas
				Auto darbnīca			






**Nr** Gaisa kalorifers  
**Nr** Gaisa aizskars

**Kleistu 28 (1 stāvs) 0100 080 0916 006**


Izstrādāja	R.Gaļins			6.AP Kleistu iela 28 ēka 0100 080 0916 006	Mērogs	Lapa	Lapas
Pārbaudīja						3	4
				Autobusu mazgāšanas cehs			



**Nr** Gaisa kalorifers  
**Nr** Gaisa aizskars

Kleistu 28 (1 stāva plāns) 0100 080 0973 008

Izstrādāja	R.Gaļins			6.AP Kleistu iela 28 ēka 0100 080 0973 008	Mērogs	Lapa	Lapas
Pārbaudīja						4	4
				Autobusu DUS			



- Nr

 Gaisa kalorifers
- Nr

 Gaisa aizskars

Vestienas 35 (1 stāvs) 0100 118 0030 001

Izstrādāja	R.Gaļins			7.AP Vestienas iela 35 ēka 0100 118 0030 001	Mērogs	Lapa
Pārbaudīja						Lapas
				Visbūvju remonta cehs		
					1	5




- Nr

Gaisa kalorifers
- Nr

Gaisa aizskars

Vestienas 35 (1 stāvs) 0100 0710 039 002


Izstrādāja	R.Gaļins			7.AP Vestienas iela 35 ēka 0100 0710 039 002	Mērogs	Lapa
Pārbaudīja						Lapas
				Dzinēju rem.un apmaiņas cehs		2
						5



- Nr Gaisa kalorifers
- Nr Gaisa aizskars

Vestienas 35 (1 stāvs) 0100 118 0030 003

				7.AP Vestienas iela 35 ēka 0100 118 0030 003	Mērogs	Lapa	Lapas
Izstrādāja	R.Galins					3	5
Pārbaudīja							
				Mazgāšanas un krāsošanas cehs			



- Nr


Gaisa kalorifers
- Nr

Gaisa aizskars

Vestienas 35 (3 stāvs-sporta zāle ) 0100 118 0030 003

Izstrādāja	R.Galins			7.AP Vestienas iela 35 ēka 0100 118 0030 003	Mērogs	Lapa	Lapas
Pārbaudīja						4	5
				Mazgāšanas un krāsošanas cehs			

Vestienas 35 (1 stāvs) 0100 0710 039 025



- Nr

 Gaisa kalorifers
- Nr

 Gaisa aizskars
- Nr

 Gaisa sildītājs pie griestiem

Izstrādāja	R.Gaļins			7.AP Vestienas iela 35 ēka 0100 0710 039 025	Mērogs	Lapa	Lapas
Pārbaudīja						5	5
				Galvenais korpuss			