




IS1. Bojājums
Elektroaizbīdnis A1 atvērts
Automātikas atslēgšana
Aka A1. Applūdināšana




Elektroaizbīdnis A1 bojāts
Elektroaizbīdnis A2 bojāts
Zumers
Zumers atslēgts



Elektroaizbīdnis A2 atvērts(sign)
Elektroaizbīdnis A1 aizvērts
Elektroaizbīdnis A2 aizvērts
Aka A2. Applūdināšana



PROJEKTA NR: LIG/2022/399UAS			PASUTĪTĀJS: RP SIA "Rīgas satiksme"		
PROJEKTĒTĀJS :  <small>Reģ.Nr.: 40003263457; Būvkomersanta. reģ.Nr.3449-R Biroja adrese: Brīvības iela 72/2-10, Rīga, LV-1011, Latvija Kontaktinformācija: +371 67279943, usl@usi.lv, www.usl.lv</small>			OBJEKTS: 6. Autobusu parks		ADRESE: Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067
			DATUMS:	RASĒJUMA NOSAUKUMS: Ugunsdzēsības ūdensvada elektroaizbīdņu darbības atjaunošana un to integrēšanā kopēja ugunsdrošības sistēmā	MĒROGS: bm
UAS daļ. vad.	A.Geņdikovs		04/11/2022	Skapis IS1. Kontrolleru pieslēgšanas shēma	STADIJA: BP
Izstrādāja	S. Melikjans		04/11/2022		REV: R_00
					LAPA: 16
					LAPAS: 21
					MARKA: UAS